

News Release

トヨタテクノクラフト株式会社

**トヨタ86(ZN6系)専用“モノブロックブレーキキット”、“ダイレクトブレーキライン”
自主改善のおしらせ**

自主改善開始日 2月6日

トヨタ86(ZN6系)専用“モノブロックブレーキキット”、“ダイレクトブレーキライン”につきまして、下記内容の自主改善(無料)を実施させていただくことにいたしました。

自主改善の概要

1. 不具合の状況

後付け用品として販売したトヨタ86(ZN6系)専用の“ダイレクトブレーキライン”(ステンレスメッシュ製ブレーキホース)において、固定金具付近に想定を超える曲げが集中し、損傷することがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、損傷が進行しブレーキ液が漏れ、ブレーキ警告灯が点灯し、最悪の場合、制動力が低下するおそれがあります。

2. 改善の内容

当該ステンレスメッシュ製ブレーキホースをゴム製ブレーキホースに交換し、ホース代相当を返金させていただきます。返金についての詳細は、装着した販売店にお問い合わせください。

なお、“モノブロックブレーキキット”については、ブレーキホース以外の部品は全く問題ありません。

3. 対象製品

対象の製品名	部品番号	自主改善対象製品の出荷時期	自主改善対象数
モノブロックブレーキキット	MS220-18001	平成 24 年 3 月～平成 25 年 9 月	148 セット
モノブロックブレーキキット用 ブレーキホース	47031-ZN600		2 セット
GT、GT-Limited用 ダイレクトブレーキライン	MS227-18001		479 セット
G、RC用 ダイレクトブレーキライン	MS227-18002		77 セット

お客様へのお願い

ご愛用の皆様には、ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、ご購入いただきました販売店からご案内させていただきますので、お早めに、ご来店日時をご予約いただき、点検・修理(無料)をお受けいただきますようお願い申し上げます。

ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしましたこと、心からお詫び申し上げます。

お問い合わせ先


トヨタテクノクラフト株式会社 品質統括部アフターサービスG

電話番号： 045-540-2139

受付： 月～金(年末年始・GW・夏期休暇除く) 9:00～17:00

以上

改善箇所説明図



後付け部品として設定したステンレスメッシュ製ブレーキホースにおいて、固定金具付近に想定を超える曲げが集中し、損傷することがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、損傷が進行しブレーキ液が漏れ、ブレーキ警告灯が点灯し、最悪の場合、制動力が低下するおそれがあります。

改善の内容

当該ステンレスメッシュ製ブレーキホースをゴム製ブレーキホースに交換します。