

News Release

トヨタテクノクラフト株式会社

クラウン（GRS18#系）用TRDスプリング自主改善のお知らせ

この度、ご愛用いただいておりますクラウン（GRS18#系）用TRDスプリングにつきまして下記内容の自主改善（無料）を実施させていただくことといたしました。

当該スプリングをご愛用いただいておりますお客様におかれましては、ご購入いただきました販売店にご連絡いただき、お早めに点検・交換（無料）をお受けいただきますようお願い申し上げます。

このたびは、大変ご迷惑をおかけしましたことを、心からお詫び申し上げます。

【自主改善の概要】

1. 不具合の状況

後付け部品として設定したクラウン（GRS18#系用）TRDスプリング^{※1}を平成18年1月1日以降に製作された車両に取り付けた場合、一部の車両においてフロントフォグランプ下縁高さが保安基準に抵触するおそれがあります。

※1 正式商品名称はTRDスポルティーボAVSサスペンションキット、TRDスポルティーボサスペンションセットまたはスプリングセットを総称しています。

2. 改善の内容


車両を点検し、該当するものは対策部品に交換します。

3. 対象製品および装着対象車両

対象商品	対象車の含まれる車台番号（H18.1.1以降の製作車両）
48130-G S 810 （スプリングセット） 48000-G S 800 （サスペンションキット）	GRS180-0037416～GRS180-0079842
	GRS182-1023556～GRS182-1049008
	GRS184-0005958～GRS184-0021567

<注意>

1. 対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれますので、詳細についてはご購入の販売店にお問い合わせ下さい。
2. 対象車の製作期間はご購入の時期とは異なります。



※平成 18 年 1 月 1 日以降の製作車両にのみの適用となります。

【本件に関するお問い合わせ先】

トヨタテクノクラフト(株) サービス本部 サービス技術室 アフターサービスグループ

電話番号：045-540-2139

電話受付日：月～金曜日（年末年始・GW・夏季休暇除く）

電話受付時間：9：00～17：00